

الباب الأول

مقدمة عن طبيعة الضوء وقياس كميته ولونه

١	طبيعة الأشعة الضوئية
٢	النظرية الموجية
٦	حساسية عين الإنسان لأشعة الطيف
٨	الأطوال التقريبية لموجات كل من الأشعة المنظورة وغير المنظورة ومدى الاستفادة بها في التصوير
٩	حساسية الأفلام لأشعة الطيف
٩	حساسية الأفلام للأشعة غير المنظورة
١٠	وصف الضوء فيما بين الكم والكيف
١٠	وحدات قياس كمية الضوء
١٠	وحدات قياس قوة مصدر الضوء
١١	وحدة قياس التدفق الضوئي الذي تناله مساحة معينة
١٣	وحدة قياس الأشعة الساقطة

الباب الثاني

التصوير بالأشعة فوق البنفسجية

١٩	تقسيم مناطق الأشعة فوق البنفسجية وحدودها في سلسلة الموجات الكهرومغناطيسية
١٩	خاصية التآلق الناتج عن سقوط الأشعة فوق البنفسجية على بعض المواد
٢١	طريقتا التصوير بالأشعة فوق البنفسجية

- ٢٥ تصوير التآلق الفلورى أو الفسفورى
٢٨ الفرق بين تصوير التآلق الفلورى وتصوير التآلق الفسفورى
٢٨ التصوير بالأشعة فوق البنفسجية المنعكسة

الباب الثالث

مصادر الأشعة فوق البنفسجية

- ٣٥ مصادر الأشعة فوق البنفسجية
٣٦ الشمس كمصدر للأشعة فوق البنفسجية
٣٧ هل تصلح مصابيح الإنارة المعتادة كمصادر للأشعة فوق البنفسجية
٣٧ القوس الكهربى كمصدر للأشعة فوق البنفسجية
٣٨ مصابيح التفريغ الكهربى كمصادر للأشعة فوق البنفسجية
٣٩ (أ) مصابيح بخار الزئبق ذات الضغط المنخفض
١ - التوزيع النسبى للطاقة الطيفية التى تبعثها مصابيح الأشعة فوق
البنفسجية ذات الضغط المرتفع ٤١
٢ - التوزيع النسبى للطاقة الطيفية التى تبعثها مصابيح بخار الزئبق ذات
الضغط المرتفع ٤٣
٣ - تأثير زيادة ساعات العمل للمصباح فى مدى تناقض طاقة الأشعة فوق
البنفسجية المنبعثة فى المصابيح ٤٥
٤٦ (ب) مصابيح بخار الزئبق ذات الضغط المتوسط أو المرتفع
مصادر الأشعة فوق البنفسجية التى تصلح للتصوير بالموجات الضوئية التى
يبلغ طولها ٢٥٣٧ أنجستروم ٤٧
بعض المصادر التى تبعث طاقة يعتد بها للتصوير بالموجات الضوئية التى
يبلغ طولها ٢٥٣٧ أنجستروم ٤٨
مصادر الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجات التى يقل طولها عن ٢٥٣٧
أنجستروم ٥١
٥٣ تأثير طول مدة إستخدام المصباح على طاقته الإشعاعية
٥٥ تحذير من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية على العين

الباب الرابع

خصائص العدسات والمرشحات الصالحة للتصوير بالأشعة فوق البنفسجية

- ٥٩ قدرة الأشعة فوق البنفسجية على النفاذ خلال الزجاج
- ٦١ خاصية التألق الفلورى أو الفسفورى فى الزجاج
- ٦١ العدسات المناسبة للتصوير بالأشعة فوق البنفسجية
- ٦٣ المرشحات التى تمتص الأشعة المنظورة وتسمح للأشعة فوق البنفسجية بتخللها
- مرشحات تمتص الأشعة المنظورة وتسمح للأشعة فوق البنفسجية بتخللها وتوضع امام العدسة فى أحوال تصوير الأشعة فوق البنفسجية المنعكسة
- ٦٩ المرشحات السائلة امام عدسة التصوير
- ٧٠ عيوب المرشحات السائلة
- ٧١ المواد التى تصنع منها خلية المرشحات السائلة
- ٧٢ مرشحات سائلة لعزل الأشعة فوق البنفسجية
- ٧٢ أهمية التصوير بالموجات الضوئية التى يبلغ طولها : ٣١٣ أنجستروم ، والمرشحات الضوئية الصالحة لعزلها
- ٧٤ تركيب المحاليل الصالحة لعزل موجات ضوئية ذات أطوال محددة « من طيف مصابيح بخار الزئبق »
- ٧٥ المرشحات الضوئية اللازمة لعزل الموجات الضوئية التى يقع طولها حول ٢٥٣٧ أنجستروم
- ٧٧ المرشحات التى تمتص الأشعة فوق البنفسجية وتسمح للأشعة المنظورة بتخللها وتوضع امام العدسة
- ٧٨ (أ) بعض المرشحات الصلبة التى تمتص الأشعة فوق البنفسجية المنظورة بتخللها
- ٧٩ (ب) المرشحات السائلة التى تمتص الأشعة فوق البنفسجية وتسمح للأشعة المنظورة بتخللها
- ٨٠ المنظورة بتخللها

الباب الخامس

الأفلام الحساسة المناسبة للتصوير بالأشعة فوق البنفسجية

٨٧	تحميس الأفلام بالزيوت المعدنية لإعدادها للتصوير بالأشعة فوق البنفسجية المتوسطة أو القصيرة الموجة
٧٩	تقدير التعريض عند التصوير بالأشعة فوق البنفسجية
٩١	إجراء تجارب مبدئية لتقرير التعريض الصحيح عند التصوير بالأشعة فوق البنفسجية
٩٥	زيادة حساسية الأفلام نحو الأشعة فوق البنفسجية
٩٦	مراحل زيادة حساسية الأفلام نحو الأشعة فوق البنفسجية

الباب السادس

تطبيقات عملية لإحوال الإستفادة من التصوير بالأشعة فوق البنفسجية

٩٩	لكشف التزوير بالمستندات
١٠٤	لكشف الكتابة السرية
١٠٩	لكشف الكتابة المطموسة
١١٢	لإظهار الكتابة على الأوراق المحترقة إحتراقاً جزئياً
١١٤	لفحص الصمغ وشمع الأختام
١١٥	لفحص العلامات المائية بالأوراق ذات القيمة المالية
١١٧	لتصوير البصمات الكامنة على أسطح متعددة الألوان
١٢١	فى حوادث الفسق
١٢٤	فى البحث عن بقع الدم
١٢٥	فى حوادث الحريق

- وذلك للتعرف على أى سطحى الزجاج هو الذى وقع عليه العنف ١٢٦
لكشف الجناه فى حوادث التجسس أو السرقات أو التخريب العمد وما يماثلها ١٢٧
التصوير الميكروسكوبى بالأشعة فوق البنفسجية ١٢٩

الجزء الثانى

الباب السابع

التصوير بالأشعة تحت الحمراء

- التصوير بالأشعة تحت الحمراء ١٣٥
الآلات الملائمة للتصوير بالأشعة تحت الحمراء ١٣٦
أولا : الإشتراطات الواجبة فى جسم آلة التصوير ومنفاخها والغالق ١٣٨
ثانيا : العدسات الملائمة للتصوير بالأشعة تحت الحمراء ١٣٩
مصادر الأشعة تحت الحمراء الملائمة للتصوير تحت الأحمر ١٤٢
أشعة الشمس كمصدر للتصوير تحت الأحمر ١٤٢
مصابيح التونجستن كمصدر للأشعة تحت الحمراء ١٤٣
المصادر الحرارية ومدى ملاءمتها للتصوير بالأشعة تحت الحمراء ١٤٦
ضبط عاملى التعريض فى آلة التصوير عند التصوير بالضوء الخاطف تحت الأحمر ١٥٦

الباب الثامن

الأفلام والمرشحات تحت الحمراء وتقدير التعريض

أولا : الأفلام تحت الحمراء

- الحساسية الطيفية للأفلام تحت الحمراء وضوء الأمان المناسب لإظهارها ١٦٥
ملخص تاريخى لتطور الحساسية الطيفية فى الأفلام حتى مرحلة حساسيتها
للأشعة تحت الحمراء ١٦٧
أولا : تطورها حتى مرحلة الحساسية لجميع الأشعة المنظورة ١٦٧
ثانيا : تطور حساسية الافلام نحو الاشعة تحت الحمراء ١٧٠

ثانيا : المرشحات الضوئية نحت الحمراء

- ١٧٢ منحنيات التخلل الخاصة بالمرشحات الضوئية بصفة عامة
- ١٧٨ أنواع المرشحات الضوئية المستخدمة فى التصوير تحت الاحمر
- ### ثالثا : تقدير التعريض عند التصوير بالأشعة نحت الحمراء

- ١٨٣ العوامل المؤثرة على تقدير التعريض
- ١٨٣ (أ) الخصائص الطيفية لمصدر الأشعة
- ١٨٣ (ب) البعد بين المصدر والجسم الذى يجرى تصويره
- ١٨٤ (ج) خصائص المرشح الضوئي تحت الأحمر
- ١٨٥ (د) سرعة حساسية الفلم تحت الاحمر
- ١٩٢ الخطوات العملية لتقدير سرعة الحساسية التقريبية للفلم تحت الاحمر

الباب التاسع

أوجه الاستفادة من التصوير نحت الأحمر فى خدمة

الأمن الداخلى

- ١٩٩ لكشف التزوير بالمستندات
- ٢٠١ لكشف الكتابة المظومة
- ٢٠٥ لإظهار الكتابة على الأوراق المحترقة جزئيا
- ٢٠٨ لكشف التزوير بالأوراق المالية
- ٢١٤ لتصوير محتويات المظاريف المقفولة
- ٢١٥ لكشف تواجد بقع الدم
- ٢١٧ لفحص اصباغ المنسوجات
- ٢١٩ تأثير طول موجة الأشعة تحت الحمراء على لون الصبغة فى الصورة
- ٢٢١ التصوير تحت الأحمر لإظهار ما على الملابس من بقع وآثار
- ٢٢٤ إختبار اللؤلؤ بالتصوير بالأشعة تحت الحمراء
- التصوير بالأشعة تحت الحمراء لمنع حدوث الحرائق المحتملة عند إرتفاع درجة الحرارة أو لإكتشاف أماكن تسرب الطاقة الحرارية
- ٢٢٥ قياس الحرارة بواسطة التصوير تحت الأحمر
- ٢٢٦

الباب العاشر

التصوير تحت الأحمر فى الأغراض الحربية

- التصوير تحت الأحمر فى الأغراض الحربية ٢٣٣
كشف وسائل التعمية (الكاموفلاج) بالتصوير تحت الأحمر ٢٣٤
قياس عمق مياه البحر فى الأجزاء الضحلة ٢٤٢
الأشعة تحت الحمراء للرؤية فى الظلام فى الأغراض الحربية ٢٤٢

الباب الحادى عشر

التصوير تحت الأحمر فى البحوث العلمية

- تسجيل الإشعاعات تحت الحمراء بالإستفادة من خاصية إطفائها للتألق
الفسفورى ٢٤٧
تقدير التعريض المناسب لتسجيل التأثير تحت الأحمر على المواد المتألقة
فسفوريا ٢٤٩
إمكان الإستعاضة بالألواح ذات التألق الفسفورى عن الأفلام الحساسة ٢٥٢
تأثير هرشل ٢٥٣
بعض أوجه الإستفادة من الأشعة تحت الحمراء فى الأغراض الطبية ٢٦٨

الجزء الثالث

الباب الثانى عشر

التصوير « الراديو جرافى بأشعة X وأشعة الجاما »

- تاريخ إكتشاف أشعة X وتطور الإستفادة منها ٢٨١
أوجه الإختلاف بين التصوير بالأشعة المنظورة والتصوير بأشعة X ٢٨٣
العوامل المؤثرة على الظلال عند التصوير بأشعة X ٢٨٥

الباب العاشر

التصوير تحت الأحمر فى الأغراض الحربية

- ٢٣٣ التصوير تحت الأحمر فى الأغراض الحربية
- ٢٣٤ كشف وسائل التعمية (الكاموفلاج) بالتصوير تحت الأحمر
- ٢٤٢ قياس عمق مياه البحر فى الأجزاء الضحلة
- ٢٤٢ الأشعة تحت الحمراء للرؤية فى الظلام فى الأغراض الحربية

الباب الحادى عشر

التصوير تحت الأحمر فى البحوث العلمية

- تسجيل الإشعاعات تحت الحمراء بالإستفادة من خاصية إطفائها للتألق
- ٢٤٧ الفسفورى
- تقدير التعريض المناسب لتسجيل التأثير تحت الأحمر على المواد المتألقة
- ٢٤٩ فسفوريا
- ٢٥٢ إمكان الإستعاضة بالألواح ذات التألق الفسفورى عن الأفلام الحساسة
- ٢٥٣ تأثير هرشل
- ٢٦٨ بعض أوجه الإستفادة من الأشعة تحت الحمراء فى الأغراض الطبية

الجزء الثالث

الباب الثانى عشر

التصوير « الراديو جرافى بأشعة X وأشعة الجاما »

- ٢٨١ تاريخ إكتشاف أشعة X وتطور الإستفادة منها
- ٢٨٣ أوجه الإختلاف بين التصوير بالأشعة المنظورة والتصوير بأشعة X
- ٢٨٥ العوامل المؤثرة على الظلال عند التصوير بأشعة X

الباب الثالث عشر

- ٢٩٣ مصادر الأشعة
٢٩٤ صمامات أشعة X المملئة بالغاز
٢٩٥ صمامات كوليدج المفرغة من الهواء
تأثير فرق الجهد الكهربى وحده على طول الموجة الضوئية والطاقة التى
٢٩٨ يبعثها المصدر
٢٩٨ تأثير شدة التيار على الطاقة التى يبعثها المصدر

الباب الرابع عشر

- ٣٠٣ التعريض فى أحوال التصوير بأشعة X
تأثير كلا من فرق الجهد وشدة التيار معا فى تقدير مدة التعريض
٣٠٥ أيهما أفضل أن تزداد شدة التيار (أى الأمبيرية) أم يزداد فرق الجهد الكهربى
٣٠٧ العلاقة بين كل من الأمبيرية والمسافة ومدة التعريض
٣٠٨ أولا : العلاقة بين الأمبيرية والمسافة بفرض ثبات العوامل الأخرى
٣٠٩ ثانيا : العلاقة بين مدة التعريض والمسافة بفرض ثبات العوامل الأخرى
٣٠٩ ثالثا : العلاقة بين الأمبيرية ومدة التعريض بفرض ثبات العوامل الأخرى
٣١٠ عامل التعريض حين التصوير الراديوجرافى
٣١٢

الباب الخامس عشر

إمتصاص الأجسام لأشعة X وإنتشارها حين إصطدامها بالأجسام

- ٣١٨ صعوبة تحديد نسبة ما يمتصه الجسم من الأشعة الساقطة تحديدا دقيقا
٣١٩ العوامل المؤثرة على نسبة الإمتصاص
٣٢٠ الإشعاعات المنتشرة
٣٢٢ الحد من تأثير الأشعة المنتشرة

- ٣٢٥ تأثير الديافراجم الشبكي فى الحد من تأثير الأشعة الثانوية
- ٣٢٦ الديافراجم الشبكي
- ٣٢٨ المرشحات فى التصوير الراديوجرافى بأشعة X ووظيفتها
- ٣٢٨ أولاً : إقامة التوازن فى التعريض بين كلا من المناطق السميكة والأخرى الرقيقة حين تصوير أجسام يختلف سمك أجزائها
- ٣٢٩ ثانياً : الحد من التأثير الضار للأشعة المنتشرة
- ٣٢٩ ثالثاً : تأثير المرشح فى إنقاص التباين فى الصورة
- ٣٣٢ إختيار مادة وسمك المرشح
- ٣٣٢ أمثلة عن سمك المرشح ونوعه
- ٣٣٢ مكان وضع المرشح

الباب السادس عشر

ألواح التكتيف المتألقة

- ٣٤٠ العناية بألواح التكتيف
- ٣٤٠ وضع ألواح التكتيف المتألقة بالشاسيه
- ٣٤٢ عيوب ألواح التكتيف المتألقة
- ٣٤٢ أنواع ألواح التكتيف المتألقة وعوامل تكتيفها
- ٣٤٣ سمك الطبقتان المتألفتان فى كل من لوحى التكتيف الأمامى والخلفى
- ٣٤٤ الفرق بين ألواح التكتيف المتألقة والشاشة الفلوروسكوبية
- ٣٤٦ ألواح التكتيف المصنوعة من رقائق الرصاص
- ٣٤٨ مدى قدرة ألواح الرصاص على التكتيف
- ٣٤٩ ملاحظات يجب مراعاتها عند إستخدام ألواح رقائق الرصاص

الباب السابع عشر

الأفلام الحساسة المعدة للتصوير بأشعة X

- ٣٥٣ أولاً : أفلام معدة بسطح حساس فى جانب واحد فقط من الدعامة
- ٣٥٤ ثانياً : أفلام ذات سطحين حساسين من الجانبين
- ٣٥٦ أحوال إستخدام الأفلام ذات السطحين الحساسين بدون ألواح التكتيف المتألقة
- ٣٥٧ إستخدام فلمين حساسين بدلا من فلم واحد للتصوير بأشعة X
- ٣٥٨ خصائص أفلام أشعة X
- ٣٥٨ (أ) الحساسية الطيفية
- ٣٥٨ (ب) سرعة الحساسية
- ٣٦١ (ج) تباين الفلم
- ٣٦١ (د) تأثير عملية الإظهار فى التباين
- ٣٦٢ (هـ) مدى تناسب فرق الجهد الكهربي مع طبيعة المادة الجارى تصويرها

الباب الثامن عشر

طرق أخرى لإستخدام أشعة X فى التصوير

- ٣٦٥ الفلوروجرافى أو الراديو فوتوجرافى
- ٣٦٩ التصوير السينمائى الراديو جرافى
- ٣٧٣ التصوير الراديو جرافى بالإستعانة بالإلكترونات التى تبعثها رقائق الرصاص
- ٣٧٥ الميكرو راديو جرافى بالإنعكاس
- ٣٧٨ التصوير الإشعاعى الذاتى - أو الأوتوراديو جرافى
- ٣٨١ الجمع بين التصوير بكل من الأشعة تحت الحمراء ، وأشعة X فى آن واحد
- ٣٨٢ تسجيل نماذج حيود أشعة X

الباب التاسع عشر

التصوير الراديوجرافى بأشعة الجاما

- ٣٩١ مصادر أشعة الجاما
- ٣٩٣ النظائر المشعة كمصدر للتصوير الراديوجرافى بأشعة الجاما
- ٣٩٤ عمل الصور الراديوجرافية بأشعة الجاما
- ٣٩٦ التعريض عند التصوير بأشعة الجاما
- ٣٩٩ التدابير الوقائية حين التصوير بأشعة الجاما
- ٣٩٩ الرقابة من أضرار أشعة X وأشعة الجاما

الباب العشرون

أوجه الاستفادة من التصوير الراديوجرافى فى خدمة المجتمع

- ٤٠٣ استخدام أشعة X فى أغراض البحث الجنائى
- ٤٠٩ إختيار جهاز التصوير الراديوجرافى بأشعة X المناسب لأغراض الأمن
- ٤١٢ التصوير الراديوجرافى بأشعة X فى الأغراض الطبية
- ٤١٣ التصوير الراديوجرافى فى فحص الأعمال الفنية
- ٤٢٤ التصوير بالأشعة تحت الحمراء فى فحص اللوحات الزيتية
- ٤٢٨ أوجه الاستفادة من التصوير الراديوجرافى فى خدمة الصناعة